

Geräusche beim Gas wegnehmen

Beitrag von „chenpo“ vom 3. Februar 2006 um 11:09

@all,

das geräusch, das sich wie ein keilriemen anhört, wird laut 😊 zu 99% von der hinteren kardanwelle kommen. ein anderer dicker hat dieses problem letztens schon mal gehabt und lt. wolfburg sollte er die kardanwelle austauschen, obwohl das geräusch anscheinend aus dem motorbereich stammen könnte. gemacht und getan = geräusch weg!
nächste woche kommt diese bei mir raus, dann weiss ich mehr.

c.u.