

# Geräusche beim Gas wegnehmen

**Beitrag von „chenpo“ vom 6. Februar 2006 um 19:19**

... so, die reparatur ist schon erledigt. die hintere kardanwelle war angeblich nicht korrekt eingebaut und wurde neu justiert.

es scheint zu helfen, jedenfalls ist es heute nicht mehr aufgetreten.