

V6 TDI abgeholt

Beitrag von „Bobu“ vom 6. Februar 2006 um 19:45

Zitat

Was hatte er denn außer den Kratzern NOCH für Lackmängel, von denen du schreibst?

Im Bereich der Türkante war noch eine kleine Lacknase (unterm Klarlack) und im Dach- und Motorhaubenbereich 2-3 kleinere Staubeinschlüsse. Alles nichts wirklich tragisches, da man schon ziemlich genau hinschauen muss, um die Fehler zu finden, aber trotzdem unschön.

Boris