

# Ladestromverlust

**Beitrag von „bell407“ vom 7. Februar 2006 um 13:00**

Hallo,

ich hab da ein geringfügiges Problem mit meinem V10 Dickschiff. Nach mehreren Startvorgängen bricht die Bordspannung zusammen und macht einen Systemreset (siehe Post MFD). Nun steht der Dicke beim Freundlichen und die haben nun festgestellt, dass die Lichtmaschine im Leerlauf 100A Ladestrom abgibt, auch hochregelt wenn man Verbraucher zuschaltet. Bei dem Fremdstartpol liegen die 100A immer noch an, aber bei der Batterie unterm Sitz und den Relais und Schaltkasterln sinds anfangs 30A und nach 5 Min nur noch 5A. Ergo die Batterien laden nur noch zu 30-40%.

Ist nicht so wild da erst im September neu bekommen, ist also alles Garantie, aber nerven tuts schon.

Hat da jemand Erfahrungen ???

Danke im voraus fürs Antworten

Grüsse

Christian