

Heizung im Fond

Beitrag von „Arndt“ vom 8. Februar 2006 um 14:53

Zitat von agroetsch

Hallo,

hast du mal mit einer Taschenlampe o.ä. 'reingeleuchtet, um zu sehen ob sie wirklich offen ist? Vielleicht stimmt ja wa am Rädchen nicht. Kann mir nicht vorstellen dass es bei der 2c unterschiedliche "Luftkanäle" gibt..!

Meiner Meinung nach müßten auch hinten 2 Luftkanäle verbaut sein, da sich die Zonen in "linken" und "rechten" Fahrzeugraum aufteilen.