

Eigenleben der MFD

Beitrag von „bell407“ vom 8. Februar 2006 um 20:37

Also nachdem gestern die Batterien voll geladen wurden, ich kaum gefahren bin und der Reset heute abend schon wieder passiert ist, liegt der fehler wohl wo anders. Selbst die von VW empfohlene Umprogrammierung hat nix gebracht. Bei Startversuchen direkt nach dem Reset passiert wiederum nix. Lässt man die Standheizung 10Min laufen und startet wieder passiert wieder...

VW will da was an der PIN Belegung des Kombidisplay ändern, damit das nicht wieder passiert... nur die Auswirkungen werden behoben, die Ursache.. bleibt.

Schau ma mal

Grüsse

Christian