

Heizung im Fond

Beitrag von „AndiG1“ vom 10. Februar 2006 um 13:49

Herzlichen Dank schon einmal für die Grafik.

Ob das Rädchen nun nicht geht, kann ich nicht feststellen. Es kommt jedenfalls hinten Fahrerseite keine Luft an, und Beifahrerseite kommt Luft.

Unter den Fondersitzen (auf beiden Seiten) würde ich auch behaupten, dass keine Luft ankommt.

Weiß denn jemand, wie man die Mittelkonsole vorne und hinten (wo die Lüftungsgitter sind) ab bekommt, ohne etwas zu beschädigen?

Dann kann ich mal einfach reinschauen. 🙄