

Freisprecheinrichtung

Beitrag von „Patrickclouds“ vom 15. Februar 2006 um 09:37

wenn sich die fse aufgehängt hat, sollte eigentlich ein pegel auf den lautsprechern sein.

mir ist das mal im audi tt passiert. hatte schon angst das die batterie am nächsten morgen leer ist.

jedenfalls musste der radio code neu eingegeben werden.

das ganze hat schon etwas gedauert (wurde in der werkstatt gemacht)