

Wassereinbruch ;-(

Beitrag von „hansasel“ vom 16. Februar 2006 um 13:33

ist der verstärkungsrahmen vom schiebedach. dazu muß der himmel und schiebedach ausgebaut werden und die blechkanten mit scheibenklebstof abgedichtet werden. habe das selber die tage erst gemacht und es gibt dazu auch eine technische problemlösung von vw (schon länger), sollten die werkstätten wissen.

als trost, dem himmel selber passiert nichts. denn er ist so dicht und impregniert, das dort nirgens wasser eingesaugt wird. deshalb läuft es dann an den tiefsten stellen hinaus (innenleuchte)