


Sitze aufgescheuert... VW-Lösung: Flicken statt Wechseln

Beitrag von „hrohunter“ vom 22. Februar 2006 um 14:23

Hi Tilo,

Lass dich nicht mit so einer Flickschusterei abspeisen. Ich habe ein ähnliches Problem - nach dem Einbau des Original-VW-Trenngitters scheuerten die Halterungen am Bolzen der Rücklehne das Leder an der Seite der Rückbank auf. Man versprach mir schnellstmögliche Behebung - das ist schon wieder vier Wochen her. Ich warte noch diese Woche ab, dann gibts  .

LG Roland