

RME-biodiesel R5TDI

Beitrag von „moonan“ vom 23. Februar 2006 um 05:47

Ich glaube, dass dies ein Problem für ältere Pumpen mit "natürlicher Gummi" Abdichtungen wäre

.. Neil