

# Treffen Stuttgart

**Beitrag von „dirk07“ vom 23. Februar 2006 um 14:19**

Hallo Andi,

mein Dicker hat auch Grippe. 150°C Fieber, gestern hat der Kühlwasser-Check nichts ergeben, aber 25€ gekostet. Stellt sich mir die Frage, ob der Sensor immer defekt ist oder ob keiner drinne ist. Die andere Frage ist, ob das Gemisch mal getestet wurde. Denke eher nicht, sonst hätten die das erneuert. Also VAGCom würde mir ercht helfen.

Gruß Dirk