

# **Lösung: Wenn sich der Fahrersitz absenkt**

**Beitrag von „Gladiator79“ vom 3. März 2006 um 08:56**

So, nun ists bei mir auch soweit.

Habe bei der VW-Vip-Hotline gemeckert.

Drei drei Dinge im ganzen.

1. Wieso gibts keinen Bordbuchhalter bei dem Mod.2005 (ich weiß, war nicht Serie)
2. Uhu-Geräusch
3. Sitzkeile sind bestellt und immer noch nicht geliefert

Innerhalb von 1,5Wochen alles gelöst.

Mit dem Bordbuchhalter meinten Sie zuerst, dass das erst am Mod.2006 Serie ist. Nachdem ich meinte, dass das ja wohl nicht wahr sein kann, dass man bei solch einem Fahrzeug an solchen Punkten spart wurde mir Prompt einer von meiner Werkstatt eingebaut.

Uhu-Geräusch wird durch das bekannt Nachrüstkit beseitigt

Und die Sitzkeile waren dann auch prompt da.

Also, muss ehrlich sagen. Bei mir ist der Service super abgelaufen. bin rundumzufrieden. Muss auch mal meine Werstatt loben, die klein und fein einen super Service bieten. Ein super Beispiel, dass große Läden nicht unbedingt automatisch die besseren sein müssen.