

Lösung: Wenn sich der Fahrersitz absenkt

Beitrag von „AceofspadeS“ vom 3. März 2006 um 12:19

Zitat von Gladiator79

Dann fehlt er wirklich. Laut Prospekt Oktober 2005 ist beim Model 2006 der Bordbuchhalter in allen Modellen Serie....

Danke, dass Du mich darauf aufmerksam gemacht hast! Habe gerade mal diesbezüglich und auch bezüglich Deiner anderen 2 Mängel, die mich genauso betreffen, ein Mail an Porsche Österreich losgeschickt (samt Teilenummern und allem drum und dran 😄). Mal sehen, was die dazu sagen...

Vielleicht liegt das mit dem Bordbuchhalter ja daran, dass meiner bereits vom 29. *SEPTEMBER 2005* ist, der Prospekt aber vom *OKTOBER 2005!* 🤔

LG

Bernhard