

Schnelle Uhr

Beitrag von „pcs047“ vom 14. August 2004 um 20:59

Hatte auch schon diese Session. Danach ging die Uhr richtig.

Laut meinem Freundlichen musste ein alter Softwarestand erst installiert werden, da mit dem aktuellen Stand kein Reinkommen in den Touareg möglich war. Dies bedeutete im Nachhinein drei Stunden Arbeit, bis das System wieder komplett hochgefahren war :-))

War wohl etwas Arbeit 😊

Leider wusste der Feundliche nicht, was gemacht wurde.

gruss pcs047