

# **Problem 4 Zonen Climatic - Luftfeuchteregulierung**

**Beitrag von „gecko2000“ vom 10. März 2006 um 08:29**

[font=verdana, arial, helvetica]Hallo,

kennt jemand das Problem mit der 4 Zonen Climatic - Luftfeuchteregulierung. Zeitweise beschlägt der Touareg schlagartig komplett von Innen. Denke da stimmt etwas nicht bei der Entfeuchtung in der Klimaanlage.

Hatte jemand schon mal das Problem und wie ist es behoben worden.

LG Oliver [/font]