

Problem 4 Zonen Climatic - Luftfeuchteregulierung

Beitrag von „Franks“ vom 10. März 2006 um 13:45

Das ist allerdings kein spezielles Problem des Touareg sondern ganz allgemein ein Problem bei Klimaanlage. Bei ca. +4°C schaltet die Klimaanlage ab, da sonst die Gefahr besteht, dass sie durch Vereisung bleibenden Schaden nimmt.

Bei abgeschalteter Klimaanlage wird dann im Vergleich zu vorher sehr feuchte Luft in den Innenraum geblasen, die dann sofort an den Scheiben kondensiert. Je nach Außentemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit, Personen im Auto und Temperatur im Auto kann das ganze dann auch relativ schlagartig passieren.

Am besten schaltet man, wenn zu erwarten ist, dass die Außentemperatur während der Fahrt auf/unter +4°C fällt, selber auf ECON und lüftet mal kurz durch, dann wird das Problem wenn überhaupt nur sehr stark gemildert auftreten.

Gruß,

Frank