

Problem 4 Zonen Climatic - Luftfeuchteregulierung

Beitrag von „Schlorenz“ vom 10. März 2006 um 18:32

ich weiss genau, was Du meinst, ich hatte das bei einem BMW mal. Plötzlich wird die gesamte Frontscheibe eingenebelt. Gerrade so als ob die Anlage irgendwo Feuchtigkeit sammelt, um sie irgendwann rauszulassen. Im T habe ich diesen Effekt in den letzten Tagen auch wieder beobachtet, allerdings sehr viel weniger als bei Dir. Gwundert hat es mich trotzdem, denn es war schon lange nicht mehr so gesehen