

Geräusche beim Gas wegnehmen

Beitrag von „chenpo“ vom 17. März 2006 um 16:51

das mit der kardanwelle scheint sich zu einem größeren problem auszuweiten. laut meiner 2. werkstatt gibt es jetzt eine arbeits- oder rep.-anleitung dazu, außerdem soll ein video (auch mit geräuschen) existieren, das man versucht vom hersteller zu erhalten. immerhin wurde mein problem dem hersteller gemeldet; harren wir der dinge, die nun kommen mögen....