

Wassereinbruch beim Öffnen der Heckklappe

Beitrag von „Porto“ vom 18. März 2006 um 14:00

Das Problem ist, dass sich Wasser zwischen der Scheibe und der Klappe halten kann, das dann beim Öffnen seitlich herausläuft.