

# **Wassereinbruch beim Öffnen der Heckklappe**

**Beitrag von „Porto“ vom 18. März 2006 um 14:00**

Das Problem ist, dass sich Wasser zwischen der Scheibe und der Klappe halten kann, das dann beim Öffnen seitlich herausläuft.