

Probleme beim Anfahren nach Kaltstart

Beitrag von „Olaf“ vom 20. März 2006 um 14:11

Ich habe seit einiger Zeit beobachtet, dass mein Dicker beim Losfahren ein merkwürdiges Verhalten zeigt, sofern er zuvor ein bißchen gestanden hat.

Er springt zwar ohne Probleme an, jedoch tut sich nicht viel, wenn man die Automatik von "P" auf "D" schaltet. Er rollt nicht los, sondern bleibt nachwievor stehen. Es bedarf dann eines Tritts aufs Gaspedal ehe er sich entschließt, vorwärts zu fahren. Dabei kann es sein, dass er bis auf 3000U/min dreht, bevor etwas passiert. Daher nun meine Frage, ob mir ein Technikversierterer mögliche Ursachen nennen kann (zum Freundlichen geht er auf jeden Fall).

Vielen Dank und
Beste Grüße

Olaf