

Geräusche beim Gas wegnehmen

Beitrag von „AceofspadeS“ vom 24. März 2006 um 09:15


Zitat von sel4s

Hallo,

bei meinem Neuen 02/06 gibts den UHU nicht mehr.

Beim Vorgänger 10/05 war er noch da, allerdings mehr als verhalten.

Gruß Sel4s

Ja klar, da hast Du wahrscheinlich auch eine Fahrgestellnummer höher als 7LZ6D036995... 
...und ab der sind die geänderten Teile laut Info von hansasel serienmäßig verbaut!

Bernhard