

Abdeckung Scheinwerferwaschanlage

Beitrag von „bell407“ vom 27. März 2006 um 10:45

Hallo Touareg Gemeinde,

ich habe seit 1 Monat das Problem, dass mir jetzt schon zum 2. mal die linke Abdeckung der Scheinwerferwaschanlage während der Fahrt davon geflogen ist. Passiert immer wenn man es laufen lässt auf der BAB. Die Haltenasen sind noch alle dran an der Spritzdüse, aber irgendwas stimmt da nicht. Kostet jedesmal gut 50 EUR da das Teil lackiert werden muss. Irgendwelche Tips oder Ratschläge (langsamer Fahren ich weiss ja ja...)

Grüsse

Christian