

IPod

Beitrag von „dummytest“ vom 30. März 2006 um 20:09

Zitat von VWerker Kassel

Habt ihr auch so Probleme gehabt das Navi wieder rein zu schieben??? Also so richtig ist das noch nicht drin. Untere Kante steht etwa 3 mm raus

das durfte ich schon öfters verfolgen bei den Mechanikern von VW (verschiedene Werkstätten 😞). Es ist wohl recht voll im Schacht.

Einige haben das drauf und keine Probleme, andere murksen da 30 Minuten rum und hatten es dann immer noch nicht richtig drin. Da braucht man wohl Gefühl für, anscheinend stapeln sich hinten am Ende die Kabelbäume und verhindern das vollständige einschieben, wenn man es nicht im Finger hat.

Nachdem ich das das erste mal gesehen hatte, habe ich mir geschworen, das machst du niemals selber 🙄

Noch was: es geht garantiert, bei mir ist es bestens drin, trotz IceLink, zusätzlichem GPS Antennensplitter + mehreren neuen Anschlusskabelnkabeln für das Telefon (Bluetooth).
Es geht also !!