

rubbelnde Wischergummis

Beitrag von „Hofmayer“ vom 3. April 2006 um 11:16

Das Problem habe ich seit der Abholung meines Dicken in WB.

Der freundliche hat schon nachgestellt, seit dem ist es auf der Beifahrerseite behoben nur die Fahrerseite nervt noch. Zum genauen einstellen der Wischerarme gibt es bei VW eine Schablone leider hat die bei mir nur auf der Beifahrerseite gestimmt.