

Unwucht am hinteren Antriebsstrang

Beitrag von „Günther“ vom 4. April 2006 um 18:09

Hallo,

bemerkte bei meinem V10 seit kurzem eine Unwucht am hinteren Antriebsstrang. Das ganze macht sich bemerkbar unter Last und bei niedriger Geschwindigkeit ca. bis 50 km dann ist es weg.

Fühlt sich an als wenn eine Antriebswelle eiert.

Das ganze aber erst seit ich von den 19" Winterrädern auf die 22" Sommerräder gewechselt habe.

Eine Radunwucht denke ist es nicht, die würde ja immer identische Symptome erzeugen, aber es ist je nach Last ganz unterschiedlich.

Jemand eine Idee hierzu ? Bevor ich den freundlichen wochenlange rästeln und unnütz Teile tauschen lasse.

Günther