

Böses Erwachen

Beitrag von „Sittingbull“ vom 7. April 2006 um 13:45

Hallo zusammen,

habe gerade meinen Dicken wieder zurück erhalten. Nach 4 Tagen ausmessen der Elektronik, hat man den Fehler gefunden 🙌🙌🙌 : die Türgriffe sind schuld! Drei von vier ziehen zu viel Ruhestrom. Verstehe das wer will, aber Hauptsache gefunden. Also geht er nächste Woche wieder zum 😊 und bekommt Ersatz. Die Anschlussgarantie wird das übernehmen.

Grüße von Stephan 🤖