

Eigenleben der MFD

Beitrag von „bell407“ vom 13. April 2006 um 09:33

Hallo zusammen,

aus gegebenem Anlass nun auch von mir noch mal ein Resumee:

Mit der direkten Verdrahtung der MFD zur Batterie wurde der Fehler zu 100% behoben, funzt alles 1A...

war eine schnelle und sehr gute Lösung seitens VW, man soll auch mal ein Lob aussprechen.

Fohe Ostern

Christian