

# **Leere Batterie ausgelöst durch Radio!**

**Beitrag von „T-REG“ vom 14. April 2006 um 10:37**

So,

habe meinen am nächsten Tag wieder bekommen.

Achtung:

Kein Fehler festgestellt ! Alles im Bereich der Norm. Wenn das denn Norm ist, müssten theoretisch alle T-REG-Batterien nach 6 Tagen Standzeit leer sein. Und das trifft ja nun definitiv nicht zu.

Batterie über Nacht aufgeladen und eine Steuersoftware auf das Motorsteuergerät aufgespielt. Und gut iss.

Bis zum nächsten Totalausfall.

Oliver