

Unwucht am hinteren Antriebsstrang

Beitrag von „andreas“ vom 17. April 2006 um 09:46

Es steht auch in der Bedienungsanleitung, dass der Abrollumfang bei allen 4 Rädern gleich sein soll -> Heft 3.3 Allradantrieb.

Verantwortungsvolle Werkstätten empfehlen ihren Touareg-Fahrern deshalb einen regelmäßigen Tausch der Räder zwischen Vorder- und Hinterachse (ca. alle 15.000 km), da so der Verschleiß gleichmäßiger wird und die Reifen länger verwendbar sind.

Gruß
andreas