

# Wasser im Fussraum

Beitrag von „owolter“ vom 20. April 2006 um 08:26

Zitat von Tilo

Hallo,

beim Hochheben der Gummi-Fussmatte auf der Beifahrer-Seite bemerkte ich, dass diese leicht feucht war. Dann den Boden drunter angefasst... Sch... das Zeug schmatzte nur so vor Wasser... 🤔 Könnte die Ursache die Klima sein? Tauchversuche habe ich mit der Kiste nicht gemacht.

Hatte jemand von Euch schon mal so ein Problem? Ich habe die 4C...

VG

Tilo

bei wasser im beifahrerfußraum (und keinen wasserdurchfahrten) könnte es am kondenswasserschlauch der klima liegen.