

# Probleme mit Scheibenwischern

**Beitrag von „MisterX“ vom 24. April 2006 um 14:41**

Hallo,

hatte dasselbe Problem. Scheibenwischer hatten auch nach etlichen Neueinstellungen der Wischerarme immer wieder gerubbelt. Mein Freundlicher hat die Wischerarme auf Kulanz(nur die Hälfte immerhin noch 64 € wurden von mir bezahlt) getauscht. Angeblich war das ein Produktionsproblem der ersten Touaregs. Seit diesem Tausch kein Rubbeln mehr.

Gruß Misterx