

Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 24. April 2006 um 18:36

Zitat von MisterX

Hallo,

hatte dasselbe Problem. Scheibenwischer hatten auch nach etlichen Neueinstellungen der Wischerarme immer wieder gerubbelt. Mein Freundlicher hat die Wischerarme auf Kulanz(nur die Hälfte immerhin noch 64 € wurden von mir bezahlt) getauscht. Angeblich war das ein Produktionsproblem der ersten Touaregs. Seit diesem Tausch kein Rubbeln mehr.

Gruß Misterx

Hallo,

verstehe ich nicht?

Nach meiner Kenntnis kostet der Arm 19,-- Euro + Steuer?

Gruß