

# **(be)rauschende Soundprobleme**

**Beitrag von „Joe T“ vom 24. April 2006 um 23:48**

Hi an alle,

nachdem ich nun schon lange mitgelesen habe und seit 4 Wochen einen V6TDI mit so ziemlich Vollausrüstung fahre, kommt hier meine erste Frage an die geschätzten Kollegen. Habe u.a. Navi und Soundpaket 8/11. Im ersten Navi war ein Pixelfehler, das Gerät wurde freundlicherweise getauscht. Beim Tauschgerät fällt nun folgendes auf: starke Betonung der Höhen und Rauschen insb. auf AUX, muß in den Höhen auf -50% gehen. Hier hängt mein MP3 Player dran. Auch ohne angeschlossenen Player bei 1/3 Lautstärke starkes hochfrequentes Rauschen, war beim ersten Gerät nicht.:( Nach Ausschalten des Navi noch immer leichtes Rauschen mit eingeschalteter Zündung. Verschwindet etwa 20 s nach Abziehen des Schlüssels. Kennt das jemand? Was tun, noch mal reklamieren?

Viele Grüße und danke!

Joe T