

Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 25. April 2006 um 17:45

Zitat von Dieter131

Hallo Hannes,
danke für die Info. Ich dachte auch ich hätte bei Auslieferung 10/23005 MJ2006 schon eine angeblich modifizierte Version. Vielleicht haben die ja auch noch Restbestände and die dummen "Südländer" verbaut. Wie auch immer, am Donnerstags soll Abhilfe für das unsäglich Rubbeln und das sehr schlechte Wischerbild erfolgen. (Teilflächen mittig nicht gwischt) Übrigens nur Fahrerseite.

Gruß

Dieter

Alles anzeigen

Hallo Dieter,
vollständig identisches Problem beim Vorwärtslauf des Blattes nach links zur Fahrzeugaussenseite in der Mitte des Wischerblattes.
Komischerweise genau im Zentrum der Halterung vom Wischerblatt.
ca. 15 cm.
Beim Zurück ging es dann wieder ordentlich.
Auch lediglich Fahrerseite.

Gruß