

Klappergeräusche im Innenraum

Beitrag von „MemphisStein“ vom 25. April 2006 um 18:39

Und schon ist er wieder da.

Laut dem 😊 wurde alles versucht, allerdings ist keine Besserung eingetreten. 🗣️

Er rief heute nachmittag an, um mir zu sagen, dass er das komplette Armaturenbrett aus- und wieder einbauen müsse. Geschätzter Arbeitsaufwand 3 Tage.

Er klärt das jetzt mit dem VZ in Ludwigsburg ab, ob er soll, oder die wollen.

Ich werde weiterhin berichten.