

Klappergeräusche im Innenraum

Beitrag von „hansasel“ vom 25. April 2006 um 20:24

Zitat von MemphisStein

Und schon ist er wieder da.

Laut dem 😊 wurde alles versucht, allerdings ist keine Besserung eingetreten. 🤔

Er rief heute nachmittag an, um mir zu sagen, dass er das komplette Armaturenbrett aus- und wieder einbauen müsse. Geschätzter Arbeitsaufwand 3 Tage.

Er klärt das jetzt mit dem VZ in Ludwigsburg ab, ob er soll, oder die wollen.

Ich werde weiterhin berichten.

Alles anzeigen

also hat deine werkstatt nicht alles versucht, sonst wäre es ja weg. außerdem, was will er denn mit dem vz abklären ob er soll oder sie wollen???? hat er angst da rann zu gehn? ausserdem was sind das für manieren, einen wagen rauszugeben, wo das problem immer noch nicht gefunden ist, ist ja toll. also wenn soetwas bei uns vorkommt, dann bekommt der kunde einen leihwagen auf firmenkosten. denn das sind die berühmten "wiederhol reperaturen", womit vw zu kämpfen hat. entweder ganz oder garnicht, auch wenn es 2 wochen dauert. bei uns geht kein wagen mehr raus wo noch der gleiche fehler vorliegt. klar sind geräusche beim touareg beschissen zufinden. hatte mal 5 tage lang ein geräusch aus dem armaturenbrett gesucht, aber auch gefunden. 🤔