

Rost an beiden hinteren Türen

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 25. April 2006 um 20:35

Nachdem ich heute in der Waschanlage war, glaubte ich, ich sehe nicht richtig. An beiden hinteren Türen ist jeweils ein 2-3 mm großer Rost-Fleck (mitten drauf). Leider konnte ich kein Foto machen, da sich im Lack alles spiegelt und man nichts erkennen kann.

Seltsam finde ich, dass auf beiden Seiten ungefähr an der gleichen Stelle der Rost sitzt. M.E. kann man deutlich erkennen, dass der Klarlack nicht beschädigt ist. Muss also irgendwie von innen kommen.

Ich habe ja Freitag meinen Werkstatttermin wegen des hohen Verbrauchs. Dann sollen die sich das mal anschauen. Mal schau, ob mit "Steinschlag" argumentiert wird. Das würde aber ein großer Zufall sein, wenn die Steinchen an beiden Seiten gleich hoch springen und den Klarlack unbeschädigt lassen.

Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?

Thomas