

Unwucht am hinteren Antriebsstrang

Beitrag von „Franks“ vom 25. April 2006 um 21:15

Zitat von andreaslindner

... tschechischen (oder eben slowenischen... weiß nicht genau) hersteller

Weder noch.....der Touareg wird in Bratislava gebaut, das ist die Hauptstadt der Slowakei (und hat nichts mit Slowenien zu tun, das liegt weiter südlich....)

Zitat von Günther

...Ich habe nun auf Empfehlung vom 😊 und vom Werk hinten neue Reifen aufgezogen, obwohl die alten noch für 8000 km gegangen wären. Mal locker 640 Euro für 22"...

Hast du die Reifen selber bezahlen müssen? Erstattet jetzt VW das Geld zurück oder kauft dir die Dinger wieder ab, da sie ja offensichtlich nicht die Quelle des Übels waren.

Gruß, Frank