

(be)rauschende Soundprobleme

Beitrag von „Olli911“ vom 28. April 2006 um 19:43

Habe den Verstärker gefunden. Er ist oberhalb des CD Wechslers verbaut. Man muss wohl die Verkleidung abnehmen. Ein wenig Arbeit.