


Motor Ruckeln

Beitrag von „LaForge_98“ vom 29. April 2006 um 18:56


Hallo Leute,

 Jetzt ist der Turbo gerade repariert worden und nun das nächste Problem (ob das miteinander zusammenhängt keine Ahnung).

Mein R5 macht schon wieder Zicken:

1) starkes Ruckeln beim Wechsel vom "Schiebebetrieb" in "normale fahrt" z.B. in der Stadt, d.h. zuerst ohne gas auf z.B. eine Ampel zurollen - Schubabschaltung - dann langsam Gas geben und ... heftiges Ruckeln (wie als würde der Motor kurz Sprit bekommen, dann wieder nicht, etc.).

2) Außerdem hat auch das Standgas ab und zu Schwankungen von ca. 150-200 upm

Geht also am Dienstag wieder zum  

Irgend jemand eine Ahnung was das sein könnte? (ggf. das gleiche Problem gehabt?)

Gruß

LaForge_98

PS: Wenn das so weitergeht muss man sich ja langsam echt nach Alternativen umschauen...vielleicht spätestens in Bratislava