

Motor Ruckeln

Beitrag von „Kay38“ vom 29. April 2006 um 19:12

das Problem hatte ich bei meinem R5 Auch bei mir war irgend ein Schlauch zu einer Unterdruckdose ab gegangen , dadurch hatt er vom schiebe Betrieb auf Gas befehle nur sehr unwillig reagiert, bei mir war es aber auch wenn du von hohen geschwindigkeiten Gas weg genommen hast und dann wieder vorsichtig auf`s Gas gegangen bist.

gruß Kay