

# Parkdistanzkontrolle

**Beitrag von „Porto“ vom 30. April 2006 um 23:36**

Ich habe bei einer Kollision mit einem Stein hinten einen der mittleren Sensoren der Distanzkontrolle eingedrückt. Der Sensor ist noch heil, sitzt nur nicht mehr in der Halterung. Dadurch funktioniert die Distanzkontrolle hinten nicht mehr.

Kann ich den Sensor selber wieder reindrücken oder muss ich in die Werkstatt? Ich komme nicht innen na den Stoßfänger heran, ohne ein Blech abzuschrauben. Aber an dem Touareg schraube ich nicht einfach etwas ab, ohne zu wissen, was dann passiert.