

Motor oder Getriebegeräusche im Inneraum

Beitrag von „Thom“ vom 24. August 2004 um 13:06

Hallo

Bei meinem Touareg wurde letzte Woche ein neues Verteilergetriebe zur Behebung der Getriebegeräusche verbaut. Die ersten 550 Km waren mit dem neuen Bauteil absolut akzeptabel, also keine Klingel-Geräusche mehr. Doch jetzt fängt das Klingeln langsam schon wieder an, aber in ein anderes Tourenzahlband verschoben (zwischen 2100 - 3200 u/min). Gut ist, dass wir jetzt wissen woher diese Geräusche kommen. Da der V6 Motor sehr leise ist, ist das bei diesem Typ, gem. Aussage des Werkstattleiter, besser hörbar, als bei den anderen Touaregs.

Wie auch immer, etwas stimmt mit diesen Verteilergetriebe nicht. Es wird in Zukunft eine Abänderung für dieses Bauteil geben müssen. Der Importeur für die Schweiz wird jetzt mit dem Herstellerwerk die Angelegenheit neu beurteilen.

Ueber das weitere Vorgehen werde ich Euch informieren.

Gruss

Thom