

Leder beim Umklappen vom Rücksitz beschädigt!

Beitrag von „firemen.de“ vom 6. Mai 2006 um 12:19

Hallo Touareg Freunde,

gestern habe ich bei meinem Touareg zum ersten mal das 2/3 Teil vom Rücksitz umgeklappt und diese Fläche mit zwei Getränkekästen beladen. Hierbei wurde das Leder an der Lehne auf eine spitze Kante an der Unterkonstruktion gedrückt, welches einen bleibenden fast wie ein

Durchstich aussehenden Schaden verursacht hat. 

Hat jemand schon etwas ähnliches gehabt und wie hat VW auf eine Reklamation reagiert?

Gruß Rainer