

Sägezahnprofil

Beitrag von „McTruck“ vom 10. Mai 2006 um 09:46

Hi, Christian,

wegen des Sägezahnes hat mir VW bei meinem ersten V6 bei 12.000 km und bei meinem jetzigen bereits bei 2.000 km neue Reifen spendiert. Es lag in beiden Fällen nicht an Spur oder sonstigen Fahrwerksteilen, sondern an den Reifen. Trotzdem ärgerlich, meint

der Mac