

# Wasser im Fussraum

**Beitrag von „sailor\_07“ vom 15. Mai 2006 um 17:40**

Hallo Tilo

Das hatte ich bei meinem vor rund einem Jahr. Das Wasser stammte von der Klimaanlage und wird entlang der Spritzwand abgeleitet. Nur das eben bei mir am unteren Ende der Spritzwand das ganze Wasser reingedrückt hat. Das ganze wurde in der Werkstatt dokumentiert da vom Werk angefordert.

Falls es nach dem erstzen der Frontscheibe immer noch Wasser eintritt lass das mal prüfen.

Viel Glück

Sailor