

Klappergeräusche im Innenraum

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 16. Mai 2006 um 20:58

Zitat von MemphisStein

So der Dicke ist seit gestern Abend fertig.

Die haben das gesamte Armaturenbrett getauscht. Werde den Dicken heute Mittag mal testen. Meine Holde hat kein klappern mehr feststellen können. Der Zuständige beim 😊 war gestern bei der Abholung durch meine Gattin nicht da, sodass Sie auch nicht fragen konnte, was die geauuae Ursache war. Ich soll am Montag angerufen werden. Bin mal gespannt.

Falls die Geschichte hier noch weitergehen sollte, geb ich Bescheid.

Bei meinem T5 hat´s monatelang vorne an der VA geklappert (nur bei bestimmten Kurvenfahrten!) - heute finde ich vor meinem T5 einen astreinen und hochwertigen TORX-Schraubendreher!

Seit dem ist RUHE im Karton - und das, 3 Tage, bevor der "Dicke" kommt! 🙌🙌🙌🙌