

Automatik verschluckt sich

Beitrag von „Austrianer“ vom 23. Mai 2006 um 09:27

Hallo,

habe seit dem es wärmer ist das Problem, daß es manchmal beim Schalten des Automatikgetriebes einen Schlag auf den Antriebsstrang gibt. Meisten wenn vom 6sten in den 5ten Gang geschaltet wird, oder wenn das Gtriebe nach dem Kurvenausgang schaltet. Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem ?

Gruß Austrianer